



# MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2017 року)



## Карта технічного обслуговування

| Перелік регламентних робіт  |  | -<br>5 000 км*  | 1 рік<br>20 000 км | 2 рік<br>40 000 км | 3 рік<br>60 000 км | 4 рік<br>80 000 км | 5 рік<br>100 000 км |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Заміна  | моторного мастила (4.3 л)<br><b>Ultra 5w30** або Supra 0w20***</b> | ●   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | масляного фільтра  | ●   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | повітряного фільтра  | -   | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | фільтра салона   | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | мастило редуктора (1 л) 80w-90                                     | У разі занурення редуктора у воду                               |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | мастило МКПП   | кожні 180 000 км  |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | гальмівної рідини  | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | свічок запалювання (4 шт)  | кожні 120 000 км  |                    |                    |                    |                    |                     |
| Перевірка   | охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22                            | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років) |                    |                    |                    |                    |                     |
|   | приводних ременів  | -   | -                  | -                  | ●                  | -                  | -                   |
|   | системи охолодження  | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | паливопроводів та шлангів  | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | рівня та щільності електроліту АКБ                                 | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань                         | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | стоянкового гальма   | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | гальмівних дисків та колодок                                       | -   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | рульового керування, з'єднань                                      | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | підвіски та шарнірних з'єднань                                     | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
| Затяжка   | привідних валів  | -   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | системи вихлопу  | -   | -                  | -                  | -                  | ●                  | -                   |
| Норматив часу виконання   | зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)                         | ●   | ●                  | ●                  | ●                  | ●                  | ●                   |
|   | стану кузова   | грн з ПДВ   | 334                | 334                | 334                | 334                | 334                 |
| Вартість робіт  | болтів та гайок шасі і кузова                                      | ●   | -                  | ●                  | -                  | ●                  | -                   |
|   | годин  | 0,6   | 0,8                | 1,4                | 1,0                | 1,4                | 0,8                 |
| Вартість робіт  | грн з ПДВ  | 500   | 667                | 1 168              | 834                | 1 168              | 667                 |
|   | <b>Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>      | <b>Ultra 5w30**<br/>2 167</b>                                   | <b>2 668</b>       | <b>4 589</b>       | <b>3 638</b>       | <b>4 589</b>       | <b>2 668</b>        |
|   | <b>Supra 0w20***<br/>2 864</b>                                     | <b>3 364</b>  | <b>5 285</b>       | <b>4 335</b>       | <b>5 285</b>       | <b>3 364</b>       |                     |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>                 |  |   |                    |                    |                    |                    |                     |
| Перевірка   | повітряного фільтра  | -   | 167                | 167                | -                  | 167                | 167                 |
|   | фільтра салону   | -   | 250                | -                  | 250                | -                  | 250                 |
|   | свічок запалювання   | -   | 334                | 334                | 334                | 334                | 334                 |
| Регулювання світла фар  |  | -   | -                  | -                  | 334                | -                  | -                   |
| <b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b> |  |   |                    |                    |                    |                    |                     |
| Заміна  | мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90                         | -   | -                  | 1 398              | -                  | 1 398              | -                   |
|   | гальмівних колодок передніх  |   |                    | 4 308              |                    |                    |                     |
|   | гальмівних колодок задніх  |   |                    | 3 422              |                    |                    |                     |
|   | щітки склоочисника переднього лівого                               |   |                    | 665                |                    |                    |                     |
|   | щітки склоочисника переднього правого                              |   |                    | 540                |                    |                    |                     |
|   | щітки склоочисника заднього  |   |                    | 555                |                    |                    |                     |

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 28.07.2020. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**

ТОВ «НІКО ІСТЛАЙН МЕГАПОЛІС»  
Україна,  
Київ, Бориспільське шосе, 13-й км  
Тел.: +38 044 394 55 52  
[www.mazda.niko.ua](http://www.mazda.niko.ua)

ZOOM-ZOOM