



MAZDA CX-5 2.0/2.5 AT (2012-2016)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторн. мастила (4.6л для 2.5AT/4.3л для 2.0AT) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20 (розрахунок - 4.5л)	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	привідних ременів	-	-	-	●	-	-	
	Перевірка	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-	
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
привідних валів		-	-	●	-	●	-	
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-	
зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 296	1 728	3 024	2 160	3 024	1 728	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	6 127	7 423	12 052	9 802	12 052	7 423
		Supra-X 0w20***	7 892	9 188	13 816	11 567	13 816	9 188

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648
	свічок запалювання	-	864	864	864	864	864
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	3 363	-	3 363	-
	гальмівних колодок передніх	12 262					
	гальмівних колодок задніх	9 898					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 952					
	щітки склоочисника переднього правого	1 641					
	щітки склоочисника заднього	1 238					

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НИКО МЕГАПОЛІС»

Україна,

Київ, Бориспільське шосе, 13-й км

Тел.: +38 044 394 55 52

www.mazda.niko.ua