



MAZDA CX-60 2.5 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			ТО1	ТО2	ТО3	ТО4	ТО5	
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	Ultra 5w30 Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра		-	-	●	-	-	
	фільтра салону		-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини		-	-	●	-	-	
	мастила редуктора (1,1 л) охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		У разі занурення редуктора у воду через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	
	свічок запалювання*		●	●	●	●	●	
	системи охолодження		-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	-	
	привідних валів		-	-	●	-	-	
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	
стану кузова		-	●	●	●	●		
зчитування кодів** несправностей М-МДС тестером		●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	
Норматив часу виконання, годин			0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	
Вартість робіт, грн з ПДВ			1 296	1 944	3 240	2 160	3 240	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	4 956	7 763	12 417	10 214	12 417	
		Supra-X 0w20***	8 016	9 528	14 182	11 978	14 182	

\* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

\*\* якщо помилка P1200, очистити паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648
	свічок запалювання	-	864	864	864	864	864
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх		9 452				
	гальмівних колодок задніх		8 683				
	щітки склоочисника переднього лівого		1 846				
	щітки склоочисника переднього правого		1 673				
	щітки склоочисника заднього		1 392				

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»

Україна,

Київ, Бориспільське шосе, 13-й км

Тел.: +38 044 394 55 52

www.mazda.niko.ua