



MAZDA CX-90 3.3 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
			ТО1	ТО2	ТО3	ТО4	ТО5
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30 Supra-X 0w20	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду				
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)				
свічок запалювання*		-	-	-	●	-	-
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●
	привідних валів		-	-	●	-	●
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)				
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●
зчитування кодів** несправностей М-MDS тестером		●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 296	1 944	3 240	4 320	3 240	1 944

* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	7 580	9 092	13 746	29 860	13 746	9 092
		Supra-X 0w20***	9 933	11 445	16 098	32 212	16 098

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648
	свічок запалювання	-	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 672
	щітки склоочисника переднього лівого	1 846
	щітки склоочисника переднього правого	1 673
	щітки склоочисника заднього	1 392

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»

Україна,

Київ, Бориспільське шосе, 13-й км

Тел.: +38 044 394 55 52

www.mazda.niko.ua