



MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік		
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	-	●	-	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	●	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
	Затяжка	болт та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1296	1944	3240	2160	3240	1944	
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 998	7 510	12 138	9 673	12 138	7 510
		Supra-X 0w20***	7 645	9 157	13 785	11 320	13 785	9 157
Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником								
Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432	
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648	
	свічок запалювання	-	864	864	864	864	864	
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності								
Заміна	гальмівних колодок передніх	9 646						
	гальмівних колодок задніх	10 145						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 939						
	щітки склоочисника переднього правого	1 635						
	щітки склоочисника заднього	1 475						

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»

Україна,

Київ, Бориспільське шосе, 13-й км

Тел.: +38 044 394 55 52

www.mazda.niko.ua