



# MAZDA 6 2.5AT Turbo (2021) EURO5



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт	5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	

Заміна	моторного мастила (4.8 л)	Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
		Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салону		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)		-	-	-	-	●	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	●
стану кузова	-	●	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 296	1 944	3 024	2 376	3 024	1 944	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	6 557	8 069	12 955	10 591	22 430	8 069
	Supra-X 0w20***	8 440	9 088	14 837	9 520	24 312	9 088

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648
	свічок запалювання	-	864	864	864	864	864
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 616
	гальмівних колодок задніх	14 901
	щітки склоочисника переднього лівого	1 909
	щітки склоочисника переднього правого	2 406

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»

Україна,  
Київ, Бориспільське шосе, 13-й км  
Тел.: +38 044 394 55 52  
www.mazda.niko.ua