



# MAZDA 6 2.5 AT EURO5



(з 2021 року)

## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км	
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●	
	Заміна моторного мастила (4.6 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20	●	●	●	●	●	●	
Заміна	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-	
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	Перевірка	привідних ременів	-	-	●	-	-	●
		системи охолодження	-	●	-	●	-	●
		паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
привідних валів		-	-	●	-	●	-	
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-	
зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		грн з ПДВ	-	636	636	636	636	636
Затяжка		болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання		годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	954	1 431	2 226	1 749	2 226	1 431	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 968	5 081	8 177	16 555	17 891	5 081
		5 275	6 388	9 484	8 148	19 198	6 388

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	318	318	-	318	318
	фільтра салону	-	477	-	477	-	477
	свічок запалювання	-	636	636	636	636	636
Регулювання світла фар		-	-	-	636	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 354
	гальмівних колодок задніх	11 132
	щітки склоочисника переднього лівого	1 821
	щітки склоочисника переднього правого	1 445
	щітки склоочисника заднього	

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.