



# MAZDA CX-60 3.3 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік TO1	2 рік TO2	3 рік TO3	4 рік TO4	5 рік TO5
Заміна	моторного мастила (6.0 л) <b>Ultra 5w30</b> <b>Supra 0w20</b>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-	
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,5	2,0	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	954	1 431	2 385	3 180	2 385	1 431

\* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

\*\* якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 749	5 862	9 459	22 577	9 459	5 862
	Supra 0w20***	6 454	7 567	11 164	24 282	11 164	7 567

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	318	318	-	318	318
	фільтра салону	-	477	-	477	-	477
	свічок запалювання	-	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
Регулювання	світла фар	-	-	-	636	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	6 624
	гальмівних колодок задніх	9 026
	щітки склоочисника переднього лівого	1 396
	щітки склоочисника переднього правого	1 266
	щітки склоочисника заднього	1 052

\* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Її формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**