



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км		
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●		
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-		
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду							
	мастило МКПП	кожні 180 000 км							
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км							
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)							
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-		
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	грн з ПДВ	-	636	636	636	636	636	
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8		
Вартість робіт	грн з ПДВ	954	1 272	2 226	1 590	2 226	1 272		
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30** Supra 0w20***	3 717 4 938	4 671 5 892	7 926 9 148	6 431 7 653	7 926 9 148	4 671 5 892
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ									
Перевірка	повітряного фільтра	-	318	318	-	318	318		
	фільтра салону	-	477	-	477	-	477		
	свічок запалювання	-	636	636	636	636	636		
Регулювання	світла фар	-	-	-	636	-	-		
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ									
Заміна	мастила заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 956	-	2 956	-		
	гальмівних колодок передніх	5 438							
	гальмівних колодок задніх	8 040							
	щітки склоочисника переднього лівого	1 589							
	щітки склоочисника переднього правого	1 242							
	щітки склоочисника заднього	935							

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 11.04.2024. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС»
Україна,
Київ, Бориспільське шосе, 13-й км
Тел.: +38 044 394 55 52
www.mazda.niko.ua

ZOOM-ZOOM