



# MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2011 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <b>Ultra 5w30** або Supra 0w20***</b>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	мастило МКПП	кожні 180 000 км						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних колодок та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	грн з ПДВ	-	372	372	372	372	372
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8	
Вартість робіт	грн з ПДВ	558	744	1 302	930	1 302	744	
<b>Загальна вартість ТО</b>								
<b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>								
	<b>Ultra 5w30**</b>	<b>2 233</b>	<b>2 791</b>	<b>4 841</b>	<b>3 824</b>	<b>4 841</b>	<b>2 791</b>	
	<b>Supra 0w20***</b>	<b>2 957</b>	<b>3 515</b>	<b>5 564</b>	<b>4 547</b>	<b>5 564</b>	<b>3 515</b>	
<b>Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ</b>								
Перевірка	повітряного фільтра	-	186	186	-	186	186	
	фільтра салону	-	279	-	279	-	279	
	свічок запалювання	-	372	372	372	372	372	
Регулювання світла фар		-	-	-	372	-	-	
<b>Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ</b>								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	1 493	-	1 493	-	
	гальмівних колодок передніх			4 511				
	гальмівних колодок задніх			3 591				
	щітки склоочисника переднього лівого			820				
	щітки склоочисника переднього правого			757				
	щітки склоочисника заднього			582				

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

**Ціни дійсні станом на 12.01.2021. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**