



MAZDA CX-3 2.0 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	●	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***							
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду						
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-	
	випаровувальної системи	-	-	-	●	-	-	
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-	
	захисних чохлах привідних валів	-	-	●	-	●	-	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	-	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	-	-	●	-	●	-	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,8	1,9	1,0	1,9	0,8	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 296	1 728	4 104	2 160	4 104	1 728	
Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру								
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ		Ultra 5w30**	5 998	7 294	13 437	9 978	13 437	7 294
		Supra-X 0w20***	7 645	8 941	15 084	11 625	15 084	8 941
Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником								
Перевірка	повітряного фільтра	-	432	432	-	432	432	
	фільтра салону	-	648	-	648	-	648	
	свічок запалювання	-	864	864	864	864	864	
Регулювання	світла фар	-	-	-	864	-	-	
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності								
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) Mazda SG1	-	-	3 147	-	3 147	-	
	гальмівних колодок передніх	9 214						
	гальмівних колодок задніх	8 704						
	щітки склоочисника переднього лівого	1 939						
	щітки склоочисника переднього правого	1 249						
	щітки склоочисника заднього	1 618						

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 24.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.